

Die schnelle Information für unsere Kunden

FerroFoam® und AluFoam®:

Reparieren ist so einfach

... wenn man weiß wie es geht. **Schäden** in geschäumten Paneelen wie z.B. der Durchstoß bei einem Unfallschaden **lassen sich in ca. vier Stunden gut wieder in Ordnung bringen.** Hinterher deutet dann nichts mehr auf den Unfall hin.



Seit 2014 bieten wir zusammen mit dem ZKF **Schulungen für die Reparatur** der geschäumten Paneele AluFoam® und FerroFoam® sowie von GFK-Deckschichten an. 2020 fand der Lehrgang pandemiebedingt nicht statt.

Diesmal ist als **Termin der 17. - 19. Mai vorgesehen.** Mit dem Kooperations-Partner Spieß-Hecker wird die Schulung mit der Reparaturlackierung vervollständigt.



Profile für die Bausatzreparatur:

Sie bekommen ein verunfalltes Fahrzeug mit einem defekten Wandprofil. Das ist kein Problem für unseren Ersatzteilservice im Zentrallager Bielefeld.



Hier lagern wir alle gängigen Profile pulverbeschichtet im Farbton MB9147/RAL 9010. In vielen Fällen ist daher eine **Überlackierung nicht erforderlich.**

Für eine schnelle Reaktion sind die **Profile in den am meisten benötigten Fixlängen** verfügbar. Sie erhalten diese **schnellstmöglich**, auf Wunsch auch overnight. **Die Länge passen Sie einfach** vor dem Einbau exakt an.